

## Proč můj Poolrunner Twin přestal fungovat?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061025 Twin

### Možné důvody, proč Poolrunner Twin již nefunguje:

- Zkontrolujte zástrčku síťového kabelu a řídicí jednotky.
- Zapojte řídicí jednotku přímo do zásuvky a nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zkontrolujte domovní elektroinstalaci, zda není přetížená, zásuvka může být vadná. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

*Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému výsledku, může být závada také na motorové jednotce, plovoucím kabelu nebo řídicí jednotce.*

Obraťte se na náš zákaznický servis na adrese <https://helpdesk.steinbach.at/cs>

Označení  
bleibt stehen  
fährt nicht