

Proč můj Poolrunner Battery+ nefunguje?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061013 Battery+

Řešení problémů:

- Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.
- Vyprázdněte stávající nečistoty mezi vložkou s filtrační sítkou a spodní částí vysavače.
- Dávejte pozor na překážky v bazénu, kde by mohl bazénový vysavač uvíznout, např. žebřík, záhyby ve vložce apod.
- Zkontrolujte kola a pohon, zda neobsahují cizí předměty, opotřebení a nečistoty.

Pokud výše uvedené kroky nevedou ke kýženému výsledku, může se jednat také o závadu na motorové jednotce nebo nabíječe.

Potřebné náhradní díly:

<https://www.steinbach-group.com/de/061987-motor-pumpeinheit-mit-akku-fuer-061013-70668de/> nebo <https://www.steinbach-group.com/de/061995-netzteil-fuer-061013-73138de/>

Podrobný popis najdete v příloze a návod na výměnu motorové jednotky je k dispozici na následujícím odkazu: <https://youtu.be/5ex0afnzxgo>

Označení
Battery plus
Battery+
funktioniert nicht
keine Funktion

Přílohy

- [Informationsblatt-Battery-Plus-061013.pdf \(888.90 KB\)](#)