

The pump makes strange noises.

Sarah Tichler - 2021-07-13 - Sandfilteranlage

Über den Winter kann sich Rost abgelagert haben, welcher beim Einschalten ein Anlaufen der Pumpe verhindert oder Schleifgeräusche von sich gibt.

Bei geringen Rostablagerung kann dieser Fehler einfach behoben werden.

Bei der Abdeckung zur Belüftung ist bei den meisten Pumpen eine kleine Aussparung, hinter der sich eine Schraube befindet.

Lockern Sie mit einem Schraubenzieher leicht die Schrauben und besprühen Sie dann die Schrauben mit Schmiermittel (z.B. WD40) ein.