

## Warum erreicht mein APP Control nicht alle Stellen im Pool?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061023 APP Control

### **Die möglichen Ursachen, weshalb der Poolrunner APP Control nicht alle Stellen im Pool erreicht:**

- Positionieren Sie das Netzteil so, dass der Reiniger alle Stellen gut erreichen kann.
- Schalten Sie die Filterpumpe während der Reinigung mit dem Poolsauger ab.
- Geben Sie die maximal mögliche Länge des Schwimmkabels in den Pool, berücksichtigen Sie aber einen dementsprechenden Mindestabstand der Bedieneinheit zum Pool.
- Der APP Control kann auch per Fernsteuerung über die App zur gewünschten Stelle gesteuert werden.

*Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit, Schwimmkabel oder der Bedieneinheit vorliegen.*

Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice unter <https://helpdesk.steinbach.at/de>

Tags

nicht alle Stellen

Reinigung