

## Warum funktioniert mein Poolrunner Battery+ nicht?

Sevda - 2024-01-26 - Comments (0) - 061013 Battery+

### **Fehlerbehebung:**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich zwischen Filter-Netzeinsatz und Unterteil des Saugers befindet.
- Achten Sie auf Hindernisse in Ihrem Pool, bei denen der Poolsauger hängen bleiben könnte, z.B. Leiter, Falten in der Folie etc.
- Kontrollieren Sie die Räder und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen.

*Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.*

Die benötigten Ersatzteile:

<https://www.steinbach-group.com/de/061987-motor-pumpeinheit-mit-akku-fuer-061013-70668de/> oder

<https://www.steinbach-group.com/de/061995-netzteil-fuer-061013-73138de/>

*Im Anhang finden Sie eine ausführliche Beschreibung und ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit ist unter folgendem Link abrufbar:*

<https://youtu.be/5ex0afnzxgo>

Tags

Battery plus

Battery+

funktioniert nicht

keine Funktion

### **Attachments**

- [Informationsblatt-Battery-Plus-061013.pdf \(888.90 KB\)](#)