

Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?

Sevda - 2023-12-01 - Comments (0) - 128424 PureSpa Jet Massage 196 x 71 cm

Die Anschlüsse sind nicht dicht? Versuchen Sie bitte Folgendes:

- Ziehen Sie die Ein- und Auslassverbindungen fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen am richtigen Platz, gereinigt und nicht defekt sind.
- Prüfen Sie die Anschlüsse auf Risse.
- Beschmieren Sie die O-Ringe am Steuereinheit leicht mit Spülmittel oder Wasser ein.
- Tauschen Sie die defekten Teile ggf. aus.

Zusätzlicher Tipp:

Um einen Höhenunterschied zwischen der Steuereinheit und dem Becken zu vermeiden, muss der Whirlpool auf einer ebenen Fläche platziert werden.

Tags

128424

Anschluss

anschlüsse

höhenunterschied

Steuergerät

Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?