

## Warum fährt mein Poolrunner Battery Pro nicht mehr?

Sevda - 2024-01-26 - Komentarjev (0) - 061206 Battery Pro

### **Die möglichen Ursachen, weshalb der Battery Pro nicht mehr fährt:**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich im Filterbehälter des Saugers befindet.
- Achten Sie auf Hindernisse in Ihrem Pool, bei denen der Poolsauger hängen bleiben könnte, z.B. Leiter, Falten in der Folie etc.
- Kontrollieren Sie die Räder, Walzen und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen

*Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.*

Hier geht's zum benötigten

Ersatzteil: <https://www.steinbach-group.com/de/061206-poolrunner-battery-pro-75900-de/>

*Eine ausführliche Beschreibung für den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.*

*Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link: <https://youtu.be/-vCD4QWpyrQ>*

Oznake  
Akku  
fährt nicht  
fährt nicht mehr  
fährt nicht weg  
Filterbehälter  
Fremdkörper  
Schmutz

## **Priponke**

- [Informationsblatt-Battery-Pro-061206.pdf \(1.60 MB\)](#)