

Warum fährt mein Poolrunner Twin nicht mehr?

Sevda - 2023-11-22 - Komentarjev (0) - 061025 Twin

Die möglichen Ursachen, weshalb der Poolrunner Twin nicht mehr fährt:

- Kontrollieren Sie den Stecker der Netzleitung und der Bedieneinheit.
- Stecken Sie die Bedieneinheit direkt in eine Steckdose und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Prüfen Sie Ihre Hausleitung auf Überlastung, eventuell weist die Steckdose einen Defekt auf. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit, Schwimmkabel oder der Bedieneinheit vorliegen.

Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Kundenservice unter <https://helpdesk.steinbach.at/de>

Oznake
bleibt stehen
fährt nicht