

Was bedeutet die Fehlermeldung EE 4?

Sevda - 2023-12-11 - Comments (0) - 049201 Wärmepumpe 5000

***ACHTUNG: Infos für dich sind in blau gehalten (nicht für den Kunden gedacht)**

Lösungsansätze:

✓ **Produkt kann zur Reparatur eingeschickt werden**

Mögliche Ursache

Es könnte ein Defekt am Temperatursensor des Wärmetauscher oder an der Hauptplatine vorliegen. Der Parameter könnte verstellt sein und dadurch hat das automatische Abtauen nicht funktioniert.

Bei Garantiefall: Der Kunde kann den Defekt nicht selbst beheben und die Wärmepumpe muss daher zur Reparatur eingesendet bzw. abgeholt werden.