

Whirlpool Pure Spa - Folie mit Überdruckventil

Wenn Luft aus der Poolfolie entweicht ohne ein Loch feststellen zu können, kann möglich sein, dass das Überdruckventil durch Schmutzpartikel nicht abdichtet und nicht richtig schließt.

Aufgrund dessen, kann dort Luft schleichend entweichen.

Bitte folgende Schritte durchzuführen:

- 1.** Verschlusskappe des Überdruckventils öffnen.



- 2.** Das Überdruckventil mit dem Schraubschlüssel (im Lieferumfang) aufdrehen und entnehmen.



- 3.** Prüfen Sie diesen Bereich auf Schmutzpartikel, dazu können Sie den Gewindekopf anheben.



- 4.** Kontrollieren Sie zwischen Druckfeder und Dichtung die Passgenauigkeit. Diese müssen plan aufeinander liegen um korrekt abzudichten. Hierzu wieder den Gewindekopf anheben und ggf. minimal nach links oder rechts bewegen.



- 5.** Überdruckventil in die Poolfolie wieder einsetzen. Schritt 1 +2 in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
- 6.** Poolfolie mit Luft befüllen und abwarten ob wieder Luft entweicht. Es sollte beim Luftventil auch hörbar sein, wenn dort Luft entweichen.