

Was bedeutet die Fehlermeldung EE 6?

Sevda - 2024-05-31 - Komentarjev (0) - 049251 PoolProfessional heatUP 900

Erklärung und Ursache

Die Temperatur des Verdichters ist zu hoch, bitte warten Sie bis die Temperatur des Verdichters wieder gesunken ist und versuchen Sie erneut, die Wärmepumpe zu starten.

Sollte der oben genannte Schritt nicht weiterhelfen, dann könnte auch der Kapillarkreislauf verstopft sein oder die Wärmepumpe eine undichte Stelle im Kühlkreislauf haben.